



調査報告書

〇〇 〇〇 様邸



2022年2月22日


リーフ 株式会社

埼玉県坂戸市島田 91-3



No. 1 屋根

現況
コロニアル 5寸勾配
コケ多い
対策案
高圧洗浄後、屋根用塗料で塗装
タスペーサー取付
トタン部錆止め処理



No. 2 コーキング

現況
ひび割れ
対策案
撤去し、打ち替え



No. 3 コーキング

現況
劣化、ひび割れ
対策案
入隅、サッシ廻りは増し打ち



No. 4 外壁

現況
窯業系サイディング
色あせ
対策案
高圧洗浄後、外壁用塗料で塗装
1色で塗りつぶし



No. 5 破風、雨樋

現況
色あせ
対策案
繋ぎコーキング処理
ウレタン樹脂塗料で塗装



No. 6 雨押え板金

現況
色あせ
対策案
錆止め処理
ウレタン樹脂塗料で塗装



No. 7 雨戸

現況
色あせ
対策案
錆止め処理
ウレタン樹脂塗料で塗装



No. 8 バルコニー床

現況
FRP防水
コケ、色あせ
対策案
FRP防水専用プライマー処理
トップコート塗装



No. 9 カーポート

現況
足場設置箇所
割れあり
対策案
足場設置時、撤去
足場解体後、新規取付