



調査報告書

〇〇 〇〇 様邸



2020年7月3日

リーフ 株式会社

埼玉県坂戸市島田 91-3



No. 1 屋根

| |
|--------------|
| 現況 |
| スレート屋根 |
| コケが多い |
| |
| 対策案 |
| コケは高圧洗浄で落ちます |
| トタン部錆止め処理 |
| タスペーサー取付し塗装 |



No. 2 コーキング

| |
|---------------|
| 現況 |
| ひび割れ |
| |
| |
| 対策案 |
| 撤去し打ち替え |
| 入隅、サッシ廻りは増し打ち |
| |



No. 3 外壁

| |
|--------------|
| 現況 |
| 窯業系サイディング |
| 色あせ |
| |
| 対策案 |
| サイディング用下塗り処理 |
| パーフェクトトップで塗装 |
| |